

Neue Funktionen und Fehlerkorrekturen EasyTool

Release 1.7 SR1

1.1 Neue Funktionen

- Funktion Modbus-RTU Slave
Ein neuer Block PORT_RTU wurde erstellt. Damit kann die Modbus-Slave-Funktion, zusätzlich zu den Ethernet-Schnittstellen, auch über RS485 genutzt werden.
- DataLogger CSV auf USB-Stick
Ein neuer Block LOGFILE2 wurde erstellt. Mit ihm können die aufgezeichneten CSVDateien des DataLoggers nicht nur im internen Flash abgelegt werden, sondern auch auf einem rückwärtig gesteckten USB-Stick.

1.2 Fehlerkorrekturen

- Blockierung des Steuerungsablaufes durch Entfernen der Frontschnittstelle
Der Fehler wurde behoben.
- Hilfefunktion DOUTH (Digitaler HMI-Ausgang, 0000912)
Der Fehler wurde behoben.
- Hilfefunktion DINPH (Digitaler HMI-Eingang, 0000910)
Der Fehler wurde behoben.
- Hilfefunktion AOUTH (Analoger HMI-Ausgang, 0000911)
Der Fehler wurde behoben.
- DataLogger Tool Absturz bei leeren Texten für Signale
Der Fehler wurde behoben.